

平成28年10月5日

近隣の皆様  
入院患者ご家族様

社会医療法人財団松原愛育会  
松原病院 院長 松原三郎

9月30日の発煙に関する調査結果について

9月30日（金）の当院の地下1階からの発煙については、調査の結果、ボイラーのダクトの接続部よりばい煙が館内に漏れ出したためと判明いたしました。

当院といたしましては、今後このようなことのないよう対策を徹底してまいります。

今回皆様をお騒がせし、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

謹白